凤台县古店乡学东加油站 新建项目竣工环境保护 验收监测报告表

公众环验[2018]1104号

建设单位: 凤台县古店乡学东加油站

编制单位: 安徽省公众检验研究院有限公司

2018年12月

建设单位法人代表: 刘影

编制单位法人代表: 俞成英

项目负责人:

报告编写人:

建设单位: 凤台县古店乡学东加油站

电话: 13966467046

传真: /

邮编: 232100

地址: 凤台县古店乡泥古路与凤利路 地址:

交叉口

编制单位: 安徽省公众检验研究院有限公司

电话: 0551-65147355

传真: 0551-65147066

邮编: 230000

安徽省合肥市包河区延安路 1666

号7幢



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 161200140346

名称: 安徽省公众检验研究院有限公司

地址: 安徽省合肥市包河区延安路 1666 号 7 幢

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。 检验检测能力及授权签字人见证书附表。(含食品)



许可使用标志 发证日期: 2016年04月08日 有效期至: 2022年04月07日 发证机关:

161200140346

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

表一

1					
建设项目名称	凤台县古店乡学东加油站新建项目				
建设单位名称	凤台县古店乡学东加油站加油站				
建设项目性质	☑新到	建 □改扩建 □技员	女 口迁	建	
建设地点	凤台	台县古店乡尼古路与风利	路交叉口		
主要产品名称		汽油、柴油			
设计生产能力		年销售汽油和柴油共5	000t		
实际生产能力		年销售汽油和柴油共5	000t		
建设项目环评时间	2017年12月	开工建设时间	2	2018年1	月
调试时间	2018年5月	验收现场监测时间	2018 4	年 11 月	29-30 日
环评报告表 审批部门	凤台县环境保护局	环评报告表 编制单位	安徽	文三的环 ⁵ 有限公	
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位		/	
投资总概算(万元)	500	环保投资(万元)	14	比例	2.8%
实际总概算(万元)	500	环保投资(万元)	27	比例	5.4%
验收监测依据	告 2018 年第 9 号) 2、《建设项目院令,第 682 号。 3、《建设项目[2017]4 号)。 4、《加油站大5、《储油库、(HJ/T431-2008) 6、《凤台县古安徽三的环境科技7	竣工环境保护验收技生态环境部,2018年日环境保护管理条例》日竣工环境保护验收等工气污染物排放标准》加油站大气污染治理后后乡学东加油站新算有限公司,2017年12日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日	E 05 月。 ,中华 有行办法 (GB20 项目验中 即同。 时,建项。 以前,建项。	人民共 》(国 952-200 女检测技 境影响 目环境	和国国务 环规环评)7) 技术规范》 报告表》

1、废气

废气主要来自于卸油、储存过程、加油作业和处置装置排放的油气以及汽车进出厂界产生的汽车尾气及扬尘,废气呈无组织排放。标准值详见表 1-1。

表 1-1 大气污染物综合排放标准

污染物	无组织排放监控浓度限值(mg/m³)		
颗粒物		1.0	
氮氧化物	周界外浓度最高点	0.12	
非甲烷总烃		4.0	

2、废水

本项目废水主要为员工生活污水,生活污水经化粪池处理后 外运拉走给周围林地和农田施肥,不外排至周边地表水环境。

3、噪声

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,标准值详见表1-2。

表 1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准

类别	昼间	夜间
2 类标准	60dB (A)	50dB (A)

4、固废排放标准

一般固废的暂存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单中标准,危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中标准。

验收监测评价标准、标号、级别、限值

表二

1、项目概况

凤台县古店乡学东加油站新建项目位于凤台县古店乡泥古路与凤利路交叉口,项目投资 500 万元建设 4 个加油岛和 4 个地埋式油罐及其辅助工程、储运工程和环保工程,形成了年产 5000t 汽油和柴油的生产能力;项目主要分为油罐区和营业区。油罐区包括储罐区、卸油区;营业区包括加油区、办公室、值班室、便利店、休息室等场所。

风台县学东加油站于2017年12月委托安徽三的环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编写《凤台县古店乡学东加油站新建项目环境影响报告表》,2018年1月23日本项目获得凤台县环境保护局《关于岳凤台县古店乡学东加油站新建项目环境影响报告表的批复》(凤环表批[2018]4号)。2018年11月19日凤台县学东加油站委托安徽省公众检验研究院有限公司对该项目做环境保护验收监测。

项目基本情况如下:

项目名称: 凤台县古店乡学东加油站新建项目;

建设地点: 凤台县古店乡泥古路与凤利路交叉口。详见附图 1 (项目地理位置图); 项目周边概况: 本项目东侧为 308 省道, 308 省道东侧为永幸河; 其余侧均为空地;

建设性质:新建;

占地面积: 2360.3m²

投资总额: 500 万元, 其中环保投资 27 万元。

凤台县学东加油站于 2018 年 11 月 19 日委托安徽省公众检验研究院有限公司对其凤台县古店乡学东加油站新建项目进行"三同时"环保竣工验收,我公司在接受委托后查阅企业相关资料、根据验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘,并根据现场情况于 2018 年 11 月 21 日编制完成验收监测方案,根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(公告 2018 年第 9 号)以及《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令,第 682 号)等文件的要求,安徽省公众检验研究院有限公司于 2018 年 11 月 29 日和 11 月 30 日对该项目无组织废气、厂界噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行现场监测及检查,根据监测结果和环境管理检查情况,编制本竣工验收监测报告,为该项目的验收及环境管理提供科学依据。

2、工程建设内容:

凤台县学东加油站在凤台县古店乡泥古路与凤利路交叉口建设加油站和加油设备并建设该项目的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。

本次验收项目总占地面积约为 2360.3m², 项目总投资 500 万元, 其中环保投资 27 万元。主要工程建设内容见表 2-1。

表 2-1 建设内容对比表

工程	工程名称	环评建设内容与规模	与环评要求建设对比情况
类别	上往170	ディル 定 攻 門 谷 → が (天)	为作的女术是权利 店间地
	地埋式 柴油罐	2 个地埋式双层防渗柴油储油罐,储存 0#柴油	与环评设计一致 油罐容积均为 30m³,最大储存量为 50.4t
主体工程	地埋式 汽油罐	2 个地埋式单层防渗汽油储油罐,储 存 92#、95#柴油	实际建设为 2 个双层防渗汽油储油罐,油罐容积均为 30m³,92#汽油最大储存量为 21.69t,95#汽油最大储存量为 21.9t
	加油岛	共有4个加油岛,设置4台加油机, 均为双枪加油机	与环评设计一致
辅助	站房	新建一栋砖混结构站房,用于日常经 营和办公使用	与环评设计一致 站房建筑面积为 257.36m²
工程	加油罩棚	一座加油罩棚,钢结构,为不燃材质	与环评设计一致 罩棚建筑面积为 686m²
	供水系统	由当地市政统一供水	项目由市政管网供水
公用 工程	排水系统	项目区目前未铺设雨污水管网,建议 项目区域内进行雨污分流,雨水经过 收集后经过化粪池处理后排入东侧的 永幸河中,污水经过旱厕处理,定期 清掏用于农田施肥,不外排	项目区已实行雨污分流制,污水经过 旱厕处理后用于周围农田施肥
	供电系统	依托当地市政电网供给	与环评设计一致 年用电量为 1.2 万 kwh
	消防系统	配备消防砂,干粉灭火器。二氧化碳 灭火器、灭火毯、消防推车等	与环评设计一致
	废气处理	一套卸油油气回收系统供卸油使用, 两套分散式油气回收系统仅供汽油加 油机使用	与环评设计一致 共三套油气回收系统, 其中两套分散 式油气回收系统仅供汽油加油机使 用
环保 工程	废水处理	项目区目前未铺设雨污水管网,建议 项目区域内进行雨污分流,雨水经过 收集后经过化粪池处理后排入东侧的 永幸河中,污水经过旱厕处理,定期 清掏用于农田施肥,不外排	项目区已实行雨污分流制,污水经过 旱厕处理后用于周围农田施肥

	生活垃圾收集后交由环卫部门处理;	项目区分布有垃圾桶,生活垃圾收集
固废处理	危险废物由油罐清理单位直接转交给	后由环卫部门清运;含油废渣、废液
	具有相关资质的单位负责回收处理	等危废委托有资质专业公司处置
噪声治理	安装减振垫;加强管理,设置缓冲带	通过设置缓冲带、减速带、安装减振
**广伯生	和减速带	垫及厂界距离衰减减少噪声影响
	储油罐内外表面防渗防腐处理; 地下	项目储油罐均采用双层罐,罐体内外
地下水	储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查	表面都作防渗防腐处理,地下储油罐
地下小	通道;储油罐周围修建防油堤;加油	周围设计防渗漏检查,储油罐周围修
	站场地硬化,无地下水监测井	建防油堤,加油站场地硬化

3、环保投资情况

项目环评阶段的总投资、环保投资估算与实际投资情况见下表。其中环保投资主要是用于项目废水、噪声、固体废物治理:

名称	环保投资名称	环评阶段环保投资 (万元)	实际环保投资情况 (万元)
废水	隔油池	1.5	1.5
废气	油气回收系统	5	15
固废	垃圾处理、危废处理	0.5	3
噪声	减振、设置缓冲带	/	0.5
绿化	周围绿化	2	2
其他措施	防渗设施	5	5
环保投资总计		14	27
项目投资总计		500	500
Ð	下保投资比例%	2.8	5.4

表 2-2 环保设施及其估算一览表

4、建设规模

本项目总占地面积约 2360.3 平方米,主要用于销售汽油和柴油,产品方案具体如下表所示。

产品名称	环评设计销售量(t/a)	实际销售量(t/a)
柴油	1500	1500
92#汽油	2500	2500
95#汽油	1000	1000

表 2-3 产品方案

5、项目主要生产设备详见下表

表 2-4 生产设备一览表

1							
	序号	设备名称	单位	环评数量	实际建设数量	备注	

1	地埋式汽油钢制单 层防渗储罐	↑	2	2	容积 30m³
2	地埋式柴油钢制单 层防渗储罐	个	2	2	容积 30m³
3	双枪自吸泵加油机	台	4	4	/
4	手提式干粉灭火器	具	12	12	MFTZ-ABVC-8 型号 4 台, MFTZ-ABVC-4 型号 8 台
5	推车式干粉灭火器	具	2	2	/
6	二氧化碳灭火器	具	2	2	/
7	消防砂	/	1	1	共 2m³
8	灭火毯	块	5	5	每块为 1m²


6、原辅材料消耗及水平衡


(1) 本项目主要原辅材料及能源消耗如下表 2-5

序号	名 称	单位	环评年用量	实际年用量
1	水	t	273.75	288.75
2	电	万 kwh	1.2	1.2
3	0#柴油	t	1500	1500
4	92#汽油	t	2500	2500
5	95#汽油	t	1000	1000


表 2-5 项目原辅材料及能源消耗一览表

(2) 本项目主要用水为员工生活用水、过往人员用水及绿化用水,由凤台县供水管网供给,绿化用水以 0.1m³/d,绿化天数为 150 天,则绿化用水为 15t/a;废水是生活污水,依托于项目区化粪池处理后外运肥田。项目劳动定员 6 人,员工生活用水量按50L/(人·d)计,用水量为 0.3t/d,合计 109.5t/a(1 年按 365 天计算);过完人员用水以1.5L/辆计,监测期间,一天进车辆约为 300 辆,则过往人员用水量为 0.45t/d,164.25t/a,污水量按用水量的 80%计,污水量为 0.6t/d,219t/a。建设项目水平衡图如下:





工艺流程及产污图如下:



工艺说明:

(1) 生产工艺流程

本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程:成品油罐车来油先通过卸油口利用槽车与油罐位差卸到储油罐中,经密闭管路注入油品储存罐储存。加油机本身自带的自吸泵将油品由储油罐中吸到加油机中,经加油机与计量系统给汽车加油,每个加油枪设单独管线吸油。

(2)油气回收系统流程

本项目加油站油气回收系统分两为部分,即二次油气回收系统。加油枪回收的油气暂存在油罐中,在卸油过程中转移至槽罐车,运至油库统一回收。一次油气回收:"卸油油气回收系统"为将"将油罐汽车卸油时产生的油气,通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统"。二次油气回收:"加油油气回收系统"是指加油机对汽车加油过程中,产生的油气通过安装油气回收设备的回收。

项目变动情况:本项目环评设计地埋式汽油罐为单层防渗汽油储油罐,实际建设为双层防渗汽油储油罐,建设情况满足政策需求,可以更有效防治环境污染,不属于重大变更。

表三

主要污染源、污染物处理和排放(附废水、废气、厂界噪声监测点位图)

1、废水污染源分析

本项目废水主要为生活污水、顾客入厕冲厕水、站区保洁废水,由于本项目所在 地尚未接通污水官网,生活污水和站区保洁废水经化粪池预处理后,由专车拉走作农 肥,平均频率为每周 2~3 次。

2、废气污染源分析

本项目产生的废气主要为卸油和汽车加油过程中挥发的有机废气和汽车进出站产生的汽车尾气等。全站的加油枪均自带油气回收功能,分为一次油气回收系统和二次油气回收系统,其中一次油气回收系统为卸油油气回收系统,在油罐车装顶部安装回收阀,在罐车车体侧下方靠近卸油阀处安装油气回收接头;二次油气回收系统为使用带油气回收装置的加油枪,通过枪体上所制的油气回收通道和油气回收管连通,并在出油管后端设置闷盖,加油过程中气态油通过油气回收孔和油气回收通道会受到油罐中,处理后剩余的非甲烷总烃进行无组织排放。经现场勘察发现,汽车在加油站行驶过程中距离短、速度慢,地面道路进行了硬化定期洒水,汽车产生的尾气对区域空气环境影响较小。

3、噪声污染源分析

本项目噪声污染源主要为车辆进出时的行驶噪声和加油、卸油过程油泵的噪声, 为间歇式噪声源。主要通过合理规划缓冲带、在设备上安装减振垫、利用厂界噪声衰 减降低噪声排放对周围环境的影响。

4、固废污染源分析

本项目产生的固废物主要是职工的生活垃圾以及清罐废物。

生活垃圾放置垃圾桶集中收集后,再由环卫部门清运。

加油站每4年将对储油罐进行一次清掏,由专业的清理公司并负责送到有资质的单位处理,目前项目暂未进行清掏,未产生清罐废物。

5、其他环境保护措施

一、地下水保护措施

项目储油罐为双层罐,针对所有地下储油罐均采用环氧煤沥青加强级防腐处理,并在储油罐上设置了液位计,具备高液位报警功能,确保不会因为加油过多而造成有

品外溢而对地下水造成污染。

二、环境风险防范措施

企业针对可能发生的火灾、爆炸等风险制定了突发事故应急预案,备案编号为340421-2019-012-L在项目区域内设置有灭火器、灭火毯等风险防范物资,并通过对员工加强管理培训、建立应急记录等措施来减少事故风险。

项目废气、噪声监测点位图如下:




图 3-1 监测示意图

注: ▲ 为噪声监测点位, ○为无组织废气监测点位

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、建设项目环境影响报告表主要结论

①项目概况

凤台县古店乡学东加油站投资 500 万元,在淮南市凤台县古店乡建设《凤台县古店乡学东加油站新建项目》,建设地点位于凤台县古店乡泥古路与凤利路交叉口,项目共设置 4 个地下储油罐,油罐大小 30m³,其中汽油储油罐 2 台(92#、95#各一个),柴油储油罐 2 台。项目设 4 个加油岛,每个加油岛上配置一台双枪单品油加油机,罩棚面积 686m²。建筑二层站房一座,建筑面积 257.36m²等。

②选址和规划符合性

(1) 选址合理性分析

本自选址位于凤台县古店乡配古路与风利路交叉口,建设内容为加流站建设项目能最供应设施,根据"国有土地使用证",详见附件5可知,本项目为批发零售用地,用地符合风台县总体发展规划要求。

(2) 项目与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本,2013年修正),本项目不属于其规定励类、限制类和淘汰类之列,属于允许类项目。因此,本项目符合国家产业政策。

3、区域环境质量状况

从大气环境监测结果及评价指数可知,评价区各监测点 SO2. NO、PMo 浓度均调空气质量标准》(GB3095 2012)的级标准要求,各监测因子单因子指数均小于说明各监测点的现状空气质量良好。北水幸河与泥古路交口断面,各指标单因子指数均小于 1. 说明永幸河混古路交口断面的水质状况良好,各项水质指标满足《地表水环境质量标准》V 类水体功能要求。

项目区域昼夜间均能满足(GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准。

4、环境影响分析

由于项目施工期较短,施工机械设备不会完全共同使用,夜间禁止施工,设备 安装,因此施工期扬尘、噪声对周围声环境影响较小。

项目运营期主要的废水为生活污水,生活污水经过旱厕处理,定期清掏,用于附近农田施肥。由此可见,该项目对区域水环境影响较小。

本项目储油罐注、油罐车装卸、加油作业等过程中造成燃料油以奇台形式溢出进入大气环境,汽、柴油挥发排放的非甲烷总烃为 0.4534t/a,能达到《大气污染物综合排放标准》中排放限值的要求。

项目主要噪声污染源均为加油泵等设备运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声,类比同行业项目设备噪声声级为 60~70dB(A),车辆噪声约为 65~90dB(A)。经过有效的减振降噪措施以及空间距离的自然衰减后,加油站的运行产生的噪声对周围环境的影响较小。

5、风险分析结论

加油站属易燃易爆场所,本项目工程设计师对风险防范考虑较为周全,具有针对性,可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行,能有效地降低风险。建设方如果能从降低环境风险的角度加强人工思想意识和应急处理能力的培养,则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上,本项目从环境风险上讲是可行的。

2、建设项目审批部门审批决定

审批意见:

凤台县古店乡学东加油站新建项目建设地点位于凤台县古店乡泥占路与风利路交叉口,项目占地面积 2360.3 平米,主要建设内容为:地下储油罐 4 台,其中汽油储油罐 2 台、柴油储油罐 2 台,储罐 30m³X4,总罐容为 120m³,电脑加油机 4 台,257 平米营业用房;同时配套建设油气回收装置.事故池、化粪池、油水分离池等。项目总投资500 万元,其中环保投资 14 万元,该项目已由凤台县发改委同意备案(风发改[2012]390号)。

- 二、该项目的环境影响评价报告表(以下简称《报告表》委托安徽三的环境科技有限公司编制完成,在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施后,环境不利影响能够得到一定程度的缓解和控制。因此,从环境保护的角度,我局同意该项目建设。
- 三、项目在运营过程中,要认真落实环评报告表中所提出的各项污染防治措施, 重点落实以下几项工作:
 - (一) 加装油气回收装置,确保挥发油达标排放。
- (二)严格按照加油站操作规程操作,定时检查各类设施的运行情况,杜绝汽油、 柴油的跑、冒、滴、漏现象发生,杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。
 - (三)制定环保事故应急预案,修建应急池。

- (四)安全防护距离与卫生防护距离须达到相关要求。
- (五)生活污水与生产废水在未能进进入污水处理厂处理前,须经预处达标排放。
- (六)运行过程中产生的固废,集中收集清运;油渣、油泥登危废须交了资质单位安全处置。

四、该项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设上、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后按规程序履行环保验收手续,验收合格后方可正式投入生产。

五、请风台县环境监察大队做好项目建设过程中的环保监管工作。

3、环境影响报告表"三同时"一览表执行情况

表 4-1 建设项目三同时验收一览表

			<u> </u>
类别	污染源	治理措施	实际建设情况
废水	生活污水	化粪池一座	已落实
废气	非甲烷总烃	配备油气回收系统	池处理后,由附近村民拉走肥田 安装了1套卸油油气回收系统和2套分散 式油气回收系统
噪声	设备和车辆	出入口设置减振和禁鸣标 志;噪声设备配套减振、 减噪措施	已落实 出入口设置了缓速带,并在生产设备上设 置了减振垫
	生活垃圾	垃圾桶等	已落实 设置垃圾桶,集中收集后交由环卫部门处 理。
固废	危险废物	由专业的清罐公司对其进行清理,清理出的含油污泥,清罐公司将其转交给有资质的危废处理中心进行妥善处置	每4年进行一次清罐,清罐公司将清掏废
环境风险	/	消防设备、防腐防渗、阻 燃抗爆、消防砂池等	已落实 企业制定了相应的应急预案,备案编号为 340421-2019-012-L,并配备了相应的消防 物质

4、环境影响报告表批复意见执行情况

表 4-2 环评批复落实情况一览表

序号	环评批复要求	执行情况
	凤台县古店乡学东加油站新建项目建设地点位于凤	
	台县古店乡泥占路与风利路交叉口,项目占地面积	
1	2360.3 平米,主要建设内容为:地下储油罐 4 台,其	与环评设计一致
	中汽油储油罐 2 台、柴油储油罐 2 台,储罐 30m³X4,	
	总罐容为 120m³, 电脑加油机 4 台, 257 平米营业用	

	房;同时配套建设油气回收装置.事故池、化粪池、油水分离池等。项目总投资 500 万元,其中环保投资 14 万元,该项目已由凤台县发改委同意备案(风发改 [2012]390 号	
2	该项目的环境影响评价报告表(以下简称《报告表》 委托安徽三的环境科技有限公司编制完成,在严格落 实《报告表》提出的各项污染防治措施后,环境不利 影响能够得到一定程度的缓解和控制。因此,从环境 保护的角度,我局同意该项目建设	与环评设计一致
3	加装油气回收装置,确保挥发油气达标排放	已落实 企业共安装了3套油气回收装 置,其中卸油油气回收装置1套, 分散式油气回收装置两套
4	严格按照加油站操作规程操作,定时检查各类设施的运行情况,杜绝汽油、柴油的跑、冒、滴、漏现象发生,杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响	已落实 企业制定了严格的管理制度,规 范化操作。
5	制定环保事故应急预案,修建应急池	企业针对爆炸、火灾等风险制定了相应的应急预案,备案编号为340421-2019-012-L,应急事故池位于站房东西侧
6	安全防护距离与卫生防护距离须达到相关要求	经现场勘察,项目 50m 范围内无 学校、居民点等环境敏感点
7	生活污水与生产废水在未能进进入污水处理厂处理 前,须经预处达标排放	项目建设有化粪池,废水经化粪 池沉淀后拉走肥田
8	运行过程中产生的固废,集中收集清运;油渣、油泥登危废须交了资质单位安全处置	企业 4 年一次进行罐体清掏,清 掏废物由有资质的危废处理单位 进行处理,目前尚未进行,未产 生油渣、油泥等危险废物
9	该项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设上、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后按规程序履行环保验收手续,验收合格后方可正式投入生产	已落实

表五

5.1 验收质量保证及质量控制:

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行,实施全程序质量控制。具体质控要求如下:

- 1、运营处于正常,保障各污染治理设施运行基本正常,确保监测具有代表性。
- 2、合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- 3、监测分析方法采用国家颁布标准(或推荐)分析方法,监测人员经考核并持有合格证书,所有监测仪器经过计量部门鉴定并在有效期内。
 - 4、监测数据严格执行三级审核制度。

5.1.1 无组织排放监测质量保证

无组织排放监测部分严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》 (HJ/T55-2000)进行样品采集、运输、分析,采样仪器及实验室仪器均经计量部门检 定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况;采 样结束后及时送交实验室,检查样品并做好交接记录。

5.1.2 噪声监测质量保证

噪声监测方法按《环境监测技术规范(噪声部分)》(国家环保局,1986)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)求进行,采用等效声级 Leq 值为评价量,统计声级 L10、L50、L90 作为依据,测量仪器为 HS6288E 型噪声分析仪,校准仪器为 HS6020 校准仪,测量仪器使用前后均进行校准,监测时气象条件满足监测技术要求,从而确保了监测数据的代表要性、可靠性。

监测仪器型	校准仪器	□ #n	使用前校准	使用后校准	质控条件
号	型号	日期	声级(dB)A	声级(dB)A	
		11 日 20 日	94.0	94.2	
HS6288E 型 多功能噪声	HS6020 型 校准仪	11月29日	差值	ī 0.2	测量前、后校准声级差
多切能噪声监测仪		11月30日	94.0	94.1	值的绝对值小于 0.5dB (A),测量数据有效。
			差值	ī 0.1	

5.2 监测方法和监测仪器

现场监测期间,废水、废气、噪声等现场和实验室监测方法及仪器使用情况见表 5-1。

表 5-1 监测方法和监测仪器一览表

监测项目	分析方法	方法依据
总悬浮颗粒物	重量法	GB/T15432-1995
非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	НЈ 604-2017
氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法	НЈ 479-2009
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声标准	(GB12348-2008)

表六

验收监测内容:

- 1、本次验收监测对该项目废气和厂界噪声进行验收监测,环境管理检查等内容同步进行。
 - 2、监测项目、点位、频次

废气、噪声排放监测内容见下表 6-1。

表 6-1 监测项目、点位、频次

监测点位	监测项目	监测频次	备注
厂界四周下风向3个点位、上 风向1个点位	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、氮 氧化物	4次/天,2天	/
东、南、西、北厂界各设一个 监测点	昼、夜等效声级(Leq)	1次/天,2天	/

表七

验收期间工况情况

11月29日-30日验收监测期间,根据现场监测情况,项目现场共有4个加油岛,设置了4台自吸泵双枪加油机,加油站生产状况如下表7-1。

产品 生产负荷 时间 年工作日数 设计销售量 实际销售量 1500t/a 柴油 85% 3.5t/d4.11t/d 2500t/a 92#汽油 2018.11.29 365 5.7t/d 83% 6.85t/d1000t/a 91% 95#汽油 2.5t/d2.74t/d 1500t/a 柴油 3.8t/d92% 4.11t/d 2500t/a 2018.11.30 92#汽油 365 6.1t/d89% 6.85t/d1000t/a 95#汽油 2.3t/d 84% 2.74t/d

表 7-1 验收期间项目生产状况表

验收期间监测结果

(1) 验收监测期间气象参数:

表 7-2 验收期间气象参数表

监测日期	监测时间	温度(℃)	大气压(kPa)	风速(m/s)	风向
	08:30-09:30	7.7	102.6	1.3	东北风
2019 11 20	10:30-11:30	9.6	102.5	1.2	东北风
2018.11.29	14:30-15:30	10.4	102.4	1.1	东北风
	16:30-17:30	9.2	102.5	1.1	东北风
	08:30-09:30	9.7	101.7	1.3	东北风
2018.11.30	10:30-11:30	12.9	101.5	1.4	东北风
	14:30-15:30	13.4	101.5	1.4	东北风

	16:30-17:30	16.3	101.4	1.5	东北风	
ı						

(2) 废气监测结果与评价:

无组织废气监测结果如表7-3所示:

表7-3无组织废气监测结果及评价

采样	采样	检测	排放浓度(mg/m³)			限值 mg/m³	评价	
时间	点位	项目	第一次	第二次	第三次	第四次	/	/
		颗粒物	0.367	0.417	0.317	0.433	1.0	
	上风向 1#	非甲烷 总烃	0.69	0.82	0.72	0.70	4.0	达标
		氮氧 化物	0.038	0.050	0.048	0.045	0.12	
		颗粒物	0.667	0.867	0.517	0.633	1.0	
	704.00	非甲烷 总烃	1.55	1.52	1.54	1.54	4.0	VI 1-
11月	下风向 2#	氮氧 化物	0.060	0.077	0.077	0.071	0.12	达标
29 日		颗粒物	0.850	0.833	0.483	0.583	1.0	
	下风向 3#	非甲烷 总烃	1.55	1.37	1.84	1.61	4.0	V 1=
		氮氧 化物	0.064	0.072	0.082	0.081	0.12	达标
	下风向 4#	颗粒物	0.500	0.550	0.483	0.567	1.0	
		非甲烷 总烃	1.48	1.49	1.45	1.68	4.0	达标
		氮氧 化物	0.069	0.086	0.085	0.091	0.12	
		颗粒物	0.350	0.400	0.333	0.367	1.0	
	上风向 1#	非甲烷 总烃	1.25	1.12	1.05	1.09	4.0	达标
11月		氮氧 化物	0.044	0.069	0.066	0.060	0.12	
30 日		颗粒物	0.600	0.717	0.567	0.817	1.0	
	下风向 2#	非甲烷 总烃	1.73	1.70	1.50	1.56	4.0	达标
		氮氧 化物	0.070	0.088	0.079	0.075	0.12	

		颗粒物	0.767	0.700	0.750	0.650	1.0	
	下风向 3#	非甲烷 总烃	1.48	1.52	1.62	1.48	4.0	达标
		氮氧 化物	0.082	0.083	0.079	0.086	0.12	
		颗粒物	0.550	0.700	0.583	0.683	1.0	
	下风向 4#	非甲烷 总烃	1.41	1.37	1.68	1.46	4.0	达标
		氮氧 化物	0.063	0.081	0.093	0.91	0.12	

11月29日-30日无组织废气监测结果表明:该项目下风向3个监测点位的颗粒物最大浓度为0.867mg/m³,非甲烷总烃的最大浓度为1.84mg/m³,氮氧化物的最大浓度为0.093mg/m³,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放浓度限值要求。监测位置图详见图3-1。

(3) 噪声监测结果与评价

噪声监测结果如表 7-4:

表 7-4 噪声监测结果

加上拉口		子	11左3回1 口 廿日	等效声级	dB (A)
测点编号	监测位置	主要声源	监测日期	昼间	夜间
N1	厂界东	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2018.11.29	57.2	49.6
INI) 孙	生产噪声	2018.11.30	56.9	49.3
N2	厂界南	生产噪声	2018.11.29	51.4	45.2
INZ			2018.11.30	50.6	44.6
N3	L H H	生产噪声	2018.11.29	50.2	43.1
INS	厂界西		2018.11.30	48.7	43.4
N4	C H II.	生产噪声	2018.11.29	55.6	49.4
114	N4		2018.11.30	55.2	48.7
	标准	60	50		
	达核	示状况		达标	达标

验收监测期间,厂界N1、N2、N3、N4监测点位的两天的昼间厂界噪声范围为48.7--56.9dB(A),夜间厂界噪声范围为43.1-49.6dB(A)。厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

表八

验收监测结论:

1、项目基本情况

凤台县古店乡学东加油站新建项目产生的污染物主要为:废气、废水、噪声及固体废弃物。废气污染物主要为非甲烷总烃、总悬浮颗粒物和氮氧化物,呈无组织排放。项目生活污水进经化粪池处理后用于附近农田施肥。项目运营期间产生的噪声经厂界噪声衰减、安装减振垫、设置缓速带等措施,保证达标排放。生活垃圾设置垃圾桶,集中收集后交由环卫部门统一处理。

2、验收监测部分

(1) 废气部分: 2018年11月29日-30日验收监测期间,项目下风向3个监测点位的颗粒物最大浓度为0.867mg/m³,非甲烷总烃的最大浓度为1.84mg/m³,氮氧化物的最大浓度为0.093mg/m³,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放浓度限值要求。

验收期间废气达标排放。

(2) 厂界噪声: 2018年11月29日-30日验收监测期间,四验收监测期间,厂界N1、N2、N3、N4监测点位的两天的昼间厂界噪声范围为48.7--56.9dB(A),夜间厂界噪声范围为43.1-49.6dB(A)。厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求验收期间噪声达标排放。

3、总结论

凤台县古店乡学东加油站新建项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度,进行了环境影响评价,批复文件齐全,环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实,执行了环境保护"三同时"制度。对已经采取的废水治理、废气治理、噪声治理措施有效。总体而言,建设项目达到了项目竣工环境保护验收的要求,建议通过凤台县古店乡学东加油站新建项目竣工环境保护验收。

4、验收建议

- ①进一步做好环境保护工作,严格环境监督管理,建立环境管理制度、机制并制定负责人。
 - ②项目方在运营期间加强员工培训,做好风险应急措施。

③加强厂区防火管理,保持项目区清洁,保项目现场消防设施正常可用。 ④充分利用项目区内可用场地搞好绿化工作,做到社会效益、环境效益和 经济效益相统一。 ⑤确保后期清掏油渣、油泥交由有资质的单位处理。


附件一: 凤台县古店乡学东加油站新建项目委托书



附件二: 凤台县古店乡学东加油站新建项目工况证明



附件三: 凤台县古店乡学东加油站新建项目环评批复



附件四: 凤台县古店乡学东加油站新建项目检测报告





检测报告

报告编号: Q2018110160

样	品	类	别	废气、噪声
委	托	ì	方	中海油销售安徽有限公司凤台学海加油站
检	测	类	型	验收检测
报	告	日	期	2018年12月18日
				上田舎

安徽省公众检验研究院有限公司





安徽省公众检验研究院有限公司 检测报告

报告编号: O2018110160

第1页共6页

监测
监测
监测
)日- 7 日
制定 重量法 内测定 直接进 化氦)测定 素 放标准
· 是是,





安徽省公众检验研究院有限公司 检测报告附页

报告编号: Q2018110160 验收监测期间气象参数: 第2页共6页

监测日期	监测时间	温度(℃)	大气压(kPa)	风速 (m/s)	风前
	08:30-09:30	7.7	102.6	1.3	东北风
	10:30-11:30	9.6	102.5	1.2	东北风
2018.11.29	14:30-15:30	10.4	102.4	1.1	东北风
	16:30-17:30	9.2	102.5	1.1	东北风
	08:30-09:30	9.7	101.7	1.3	东北风
	10:30-11:30	12.9	101.5	1.4	东北风
2018.11.30	14:30-15:30	13.4	101.5	1.4	东北风
	16:30-17:30	16.3	101.4	1.5	东北风





安徽省公众检验研究院有限公司检测报告附页


报告编号: Q2018110160

第3页共6页

无组织废气监测结果(2018.11.29):

检测项目、频次	监测位置	上风向 (1#)	下风向 (2#)	下风向 (3#)	下风向(4#)
总悬浮颗粒物 (mg/m³)	1)	0.367	0.667	0.850	0.500
	2	0.417	0.867	0.833	0.550
	3	0.317	0.517	0.483	0.483
	4	0.433	0.633	0.583	0.567
非甲烷总烃 (mg/m³)	1)	0.69	1.55	1.55	1.48
	2	0.82	1.52	1.37	1.49
	3	0.72	1.54	1.84	1.45
	4	0.70	1.51	1.61	1.68
氮氧化物 (mg/m³)	1)	0.038	0.060	0.064	0.069
	2	0.050	0.077	0.072	0.086
	3	0.048	0.077	0.082	0.085
	(4)	0.045	0.074	0.081	0.091

测点示意图:







安徽省公众检验研究院有限公司检测报告附页


报告编号: Q2018110160

第4页共6页

无组织废气监测结果(2018.11.30):

检测项目、频次	监测位置	上风向 (1#)	下风向 (2#)	下风向 (3#)	下风向 (4#)
总悬浮颗粒物 (mg/m³)	1	0.350	0.600	0.767	0.550
	2	0.400	0.717	0.700	0.700
	3	0.333	0.567	0.750	0.583
	4	0.367	0.817	0.650	0.683
非甲烷总烃 (mg/m³)	1)	1.25	1.73	1.48	1.41
	2	1.12	1.70	1.52	1.37
	3	1.05	1.50	1.62	1.68
	4	1.09	1.56	1.48	1.46
氮氧化物 (mg/m³)	1)	0.044	0.070	0.082	0.063
	2	0.069	0.088	0.083	0.081
	3	0.066	0.079	0.079	0.093
	4)	0.060	0.075	0.086	0.091

测点示意图:







安徽省公众检验研究院有限公司检测报告附页

报告编号: Q2018110160

第5页共6页

声质量现状监测结果:

天气情况	多云						
监测时间	2018年11 2018年11	月 29 日 22 月 30 日 09	时 20 分至 16 时 10 分至 22 时 10 分至 09 时 10 分至 22	时 40 分 时 40 分	(夜间) (昼间)		
测点编号	监测位置	主要声源	监测日期	等效声级 dB (A)		测点风速(m/s)	
				昼间	夜间	昼间	夜间
	- m +-	厂界噪声	2018.11.29	57.2	49.6	1.1	1.3
N1	厂界东		2018.11.30	56.9	49.3	1.2	1.3
	r m aa	L., H100 ==	2018.11.29	51.4	45.2	1.0	1.1
N2	厂界南	厂界噪声	2018.11.30	50.6	44.6	1.1	1.2
N3 厂第	r= m ac	口田地士	2018.11.29	50.2	43.1	1.0	1.1
	厂界西	厂界噪声	2018.11.30	48.7	43.4	1.2	1.2
N4	厂界北	厂界噪声	2018.11.29	55.6	49.4	1.1	1.2
			2018.11.30	55.2	48.7	1.2	1.2

测点示意图:



备注: "▲"噪声测量监测点





安徽省公众检验研究院有限公司 检测报告附页

报告编号: Q2018110160 现场采样图: 第6页共6页









报告结束





报告说明

- 1. 若本次检测为送检,本检测报告仅对送检样品负责。
- 2. 本检测报告涂改、增删无效,无批准人签字及未加盖"检测报告 专用章"无效,部分复印无效。
- 3. 若受检单位对本检测报告有异议,可在收到报告之日起五个工作 日内提出复检或仲裁申请,逾期将自动视为对本检测报告无异 议。
- 4. 未经本公司书面许可,受检单位不得擅自使用检测结果进行不当宣传。


地 址:安徽省合肥市包河区延安路 1666 号 7 幢


电 话: 0551-65147355 4008310035

传 真: 0551-65146977



附件五:油气回收报告





附件六: 应急预案备案表

单位名称	同的复数为多类东西的知识	机构代码	91340421348695894]
法定代表人	刘梨	联系 电话	13955449000
联系人	21 3/2	联系 电话	13966467046
传真		电子 信箱	767645754@99.com
地址	主级有心理有知识与其古名;	与泥方路	与风利路及又口红
预案名称	同的具在怎么要抓如此		
案, 备案条 本单位	テレック年 之 月 26日 件具备,备案文件齐全, 5 承诺,本单位在办理备案中 真实,无虚假,且未隐瞒事	见报送备条中所提供的	
本单位 案, 备案条 本单位	件具备, 备案文件齐全, 现 承诺, 本单位在办理备案中	签署发布 见报送备案 1所提供的	7相关文件及其信息均经
本单位 案, 备案条 本单位	件具备, 备案文件齐全, 现 承诺, 本单位在办理备案中	签署发布 见报送备案 1所提供的	

	1 Shorth first to the short or the first to					
	1、突发环境事件应急预案备案表;					
突发环境 事件应急 预案备案	2、环境应急预案及编制说明:					
	环境应急预案 (签署发布文件、环境应急预案文本) 编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见 及					
	采纳情况说明、评审情况说明);					
文件目录	3、环境风险评估报告;					
	4、环境应急资源调查报告:					
	5、环境应急预案评审意见。					
	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2019年 2月25日收讫,文件齐全,予以备案。:					
备案意见	*					
	4 第 第					
	备案受理部门 (公章) 2019年 2:月27日					
备案编号	2019年2:月27日					
备案编号	7. / 301					
备案编号 报送单位 受理部门	2019年2:月27日					


附图一: 项目地理位置图



附图二:项目周边关系图



附图三: 平面布置图





注: 为油气回收装置

附图四:现场照片

卸油口及消防设施















建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):

项目经办人(签字):

	项目名称		凤台县古	吉乡学东加油站	新建项目		邛	[目代码	F5365	建设	地点	凤台县古店乡	泥古路与	
	行业类别(分类管理名录)		;	机动车燃料零售			建	设性质	☑新建 □改排	广建 口技术		项目厂区中心经	度/纬度	116.516.167/ 32.885539
	设计生产能力		年销售	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5000t		实际	生产能力	与设计一致	环讶	² 单位	安徽三的	环境科技	支有限公司
	环评文件审批机关		凤	台县环境保护局	j		审	7批文号	凤环表【2018】4号	环评文	:件类型		报告表	
建	开工日期			2018年1月			竣	芝 工日期	2018年5月	排污许可i	正申领时间		_	
建设项目	环保设施设计单位			_			环保设	上施施工单位	_	本工程排污	许可证编号		_	
	验收单位		凤台:	县古店乡学东加	油站		环保设	t施监测单位	安徽省公众检验研究院	验收监	则时工况		_	
	投资总概算(万元)			500			环保投资		14	所占比(列 (%)		2.8	
	实际总投资			500			实际环保护	 と 资(万元)	27	所占比(列 (%)		5.4	
	废水治理 (万元)	1.5	废气治理(万元)	15	噪声治理(万元) 0.5	固体废物	7治理(万元)	3	绿化及生活	を(万元)	2 其他(7	万元)	5
	新增废水处理设施能力			_			新增废气	(处理设施能力	_	年平均	工作时	2	2400 小師	†
	运营单位			乡学东加油站				玛 (或组织机构代	91340421348695894J		(时间		2018.12	
污染	污染物	原有排 放量(1)	本期工程实际排 放浓度(2)	本期工程允许 排放浓度(3)	本期工程 产生量(4)	本期工程自 身削减量(5)	本期工程实 际排放量(6)	本期工程核定排 放总量(7)	本期工程"以新带老"削 减量(8)	全厂实际排 放总量(9)	全厂核定排 放总量(10)	区域平衡替代的 (11)	间减量	排放增减量(12)
 物排	废水	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_ `			_
放达	化学需氧量		_	_	_	_		_	_		_	_		_
	要褒		_	_	_	_	_	_	_	_		_		_
标与	711117	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		_
总量		_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		
控制	二氧化硫	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
(I	加尘 工业粉尘					_								
	<u>工业衍生</u> 氦氧化物													
业 建	工业固体废物	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
设项		_	_	_	_	_		_	_		_			_
目详			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
填)	污染物 ^{感足}	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_
	>> 1 H-24-18-17-11. (· / =T%	1. 4./ ± = / /	2 (12) (6) (9)	1	1	l			I	ル/左 - 	1		_L, ∆⊏, ∜h.

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+ (1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升

验收意见

风台县古店乡学东加油站新建项目 竣工环境保护验收意见

2018年12月24日,风台县古店乡学东加油站根据《风台县古店乡学东加油站新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收规范、指南,本项目环评文件和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下。

一、工程建设基本情况

风台县古店乡学东加油站丁集加油站位于风台县古店乡泥古路与风利路至 叉口,项目投资 500 万元建设 4 个加油岛和 4 个地埋式油罐及其辅助工程。储运 工程和环保工程,形成了年产 5000t 汽油和柴油的生产能力;项目主要分为油罐 区和营业区。油罐区包括储罐区、卸油区;营业区包括加油区、办公室、值班室。 便利店、休息室等场所。

(一)建设过程及环保审批情况

风台县学东加油站于2017年12月委托安徽三的环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编写《风台县古店乡学东加油站新建项目环境影响报告表》,2018年1月23日本项目获得风台县环境保护局《关于风台县古店乡学东加油站新建项目环境影响报告表的批复》(风环表[2018]4号)。2018年11月19日风台县学东加油站委托安徽省公众检验研究院有限公司对该项目做环境保护验收监测。2018年1月,新建项目开工建设,2018年5月项目建设完成开始调试。

(二) 投资情况

总投资 500 万元,实际环保投资 27 万元,环保投资占总投资的 5.4%。

(三)验收范围

本次验收范围为凤台县古店乡学东加油站主体工程及配套环保处理设施。

二、工程变动情况

据项目环评要求,建设一间危废库,主要暂存项目油罐清理产生的油泥、油渣,实际油罐交由专业有资质单位负责清理并将清理后的油渣及油泥带走处置,项目区内危废暂存间暂未建设。项目无重大变更情况。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目废水主要为生活污水、顾客入厕冲厕水、站区保洁废水。生活污水和 站区保洁废水经化粪池预处理后,由专车拉走作农肥。

(二)废气

本项目产生的废气主要为卸油和汽车加油过程中挥发的有机废气和汽车进出站产生的汽车尾气等。全站的加油枪均自带油气回收功能,分为一次油气回收系统和二次油气回收系统,其中一次油气回收系统为卸油油气回收系统,在油罐车装顶部安装回收阀,在罐车车体侧下方靠近卸油阀处安装油气回收接头;二次油气回收系统为使用带油气回收装置的加油枪,通过枪体上所制的油气回收通道和油气回收管连通,并在出油管后端设置闷盖,加油过程中气态油通过油气回收孔和油气回收通道会受到油罐中,处理后剩余的非甲烷总烃进行无组织排放。

(三) 噪声

项目噪声主要来源于加油机及各类泵类设备、车辆等,对泵体等噪声高设备 采取安装位置尽量放置建构筑物内,设置限速和禁鸣标志,进出加油车辆禁止鸣 笛,噪声通过距离衰减和建筑物的屏蔽。

(三) 固废

加油站营运期主要产生固体废物为职工生活垃圾和油渣、油泥。生活垃圾定点存放后交由环卫部门统一清运;油罐由专业有资质单位清理并将油渣、油泥清运处置。

四、环境保护设施调试效果

根据安徽省公众检验研究院有限公司编制的项目竣工环保验收报告,验收监测结果如下

(一) 废水治理效果

生活污水和站区保洁废水经化粪池预处理后,由专车拉走作农肥。

(二) 废气治理效果

据监测报告,加油站监测期间非甲烷总烃的周界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的新污染源大气污染物排放限值的无组织排放限值。

(三)噪声治理效果

项目主要噪声来源于设备噪声及加油车辆噪声,通过绿化吸收及围墙阻隔,据监测报告,厂界噪声均满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

(四) 固废治理效果

油罐由专业有资质单位清理后产生的油渣、油泥一并带走处置不进行站内暂存;生活垃圾交由环卫部门定期清运。

五、工程建设对环境的影响

根据《凤台县古店乡学东加油站新建项目竣工环境保护验收监测报告》,项目排放的废水、废气、噪声均达到验收标准,固体废物处置率 100%,项目运营对外界影响较小。

六、验收结论

验收组经现场检查并认真审阅相关资料,经认真讨论,认为《淮凤台县古店 乡学东加油站新建项目》环评审批手续齐全,主要污染物实现达标排放,具备环 保竣工验收条件,通过后续整改要求后同意进行竣工环保验收。

七、后续要求

- (1)按照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)和《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》(HJ/T 431-2008)完善验收监测报告;
 - (2) 完善事故应急池以及切换阀设置;
 - (3) 建立相关环保设施运行记录清单;
 - (4) 按照规范要求建立一般固废和危险废物暂存间;
 - (5) 完善相关环保标志的设置;
 - (6) 编制突发环境事件应急预案以及国家规定的相关文件;
 - (7) 补充雨水、污水管网图;
 - (8) 补充油罐清理协议;
 - (9) 完善油气回收装置的监控系统安装。



验收名单

		验收工作组名单	É	7018年12月24日
	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话 签名
组长	21-32	学的加油运	弘经行	18/46/15/16 2042
组员	分分;华	清读的对一多好多/2	3 2	18955482630 /2xxx 24
	of most	我的在和这个好多地中的	32	189 558 82097 Fried
	為起	23428894 2424432703760	工艺器 11节	13721119145 Zota
	海翔多	安徽省公众村的安治平常		1762593-193 44 APPS